

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 01: Vigas braldrames do blocos A E B.



FOTO 02: Pilares do bloco A.



FOTO 03: Pilares do bloco C.



FOTO 04: Impermeabilização das vigas baldrame do bloco B.




FOTO 05: Laje do bloco E2.



FOTO 06: Alvenaria do bloco E2.

Kassy Ferraz de Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA 57390 PE

  
Alessandro Leite Cavalcanti  
Eng. Civil | CREA 29397 D/PE

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 06: Alvenaria do bloco E2.



FOTO 08: Contra piso das salas de aula do bloco E2.



FOTO 09: Contra piso do corredor do bloco E2.



FOTO 10: Escavação para muro de contenção.




FOTO 11: Execução do muro de contenção.



FOTO 12: Execução do muro de contenção.

Kassyo Ferrão de Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA 57390 PE

  
Alessandro Leite Cavalcanti  
Eng. Civil | CREA 29397 D/PE