

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 01: Vigas do bloco E2.



FOTO 02: Vigas do bloco E2.



FOTO 03: Laje do bloco E1.



FOTO 04: Alvenaria de vedação do bloco D.



FOTO 05: Alvenaria de vedação do bloco C.



FOTO 06: Chapisco de alvenaria de vedação do bloco E1.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 07: Chapisco de alvenaria de vedação do bloco C.



FOTO 08: Contra piso do bloco C.



FOTO 09: Fundação do bloco G.



FOTO 10: Fundação do bloco G.




FOTO 11: Fundação do bloco G.



FOTO 12: Fundação do bloco G.

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 067.299-D/PE


Alessandro Leite Cavalcanti
Eng. Civil | CREA 29397 D/PE