

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 08



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 01: Vigas de concreto do bloco A.



FOTO 02: Laje do bloco B.



FOTO 03: Laje do bloco A.



FOTO 04: Telhamento com telha cerâmica do bloco C.



FOTO 05: Telhamento com telha cerâmica do bloco D.




FOTO 06: Emboço do w.c. do bloco E1.



FOTO 07: Emboço do bloco C.



FOTO 08: Reboco das salas de aula do bloco F.

  
Alessandro Leite Cavalcanti  
Eng. Civil  
CREA-PE 029397-D

Kassyo Ferro de Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 029400-DIPE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 08



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 09: Contrapiso do bloco D.



FOTO 10: Contrapiso do bloco A.



FOTO 11: Tubulações hidráulicas e sanitarias do bloco A.



FOTO 12: Tubulações hidráulicas e sanitarias do bloco A.



FOTO 13: Camada de lona no piso da quadra.



FOTO 14: Armação para laje de piso da quadra.



FOTO 15: Armação para laje de piso da quadra.



FOTO 16: Concreto do piso da quadra.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 08



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 17: Concreto do piso da quadra.


FOTO 18: Concreto do piso da quadra.



FOTO 19: Alvenaria de vedação da quadra.

FOTO 20: chapisco da alvenaria de vedação da quadra.

Kassyo Ferro de Carvalho  
CREA-PE 029397-D

  
Alessandro Leite Cavalcanti  
Eng. Civil  
CREA-PE 029397-D