

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 01: Eletrica do bloco B.



FOTO 02: Eletrica do bloco A.



FOTO 03: Reboco externo do bloco A.



FOTO 04: Reboco externo do bloco E2.



FOTO 05: Lona e ferragem das calçadas laterais da quadra.



FOTO 06: Alvenaria de embassamento das calçadas laterais da quadra.



FOTO 07: Reboco do embassamento da calçada lateral da quadra.



FOTO 08: Reboco do embassamento da quadra no fundo (lado do bloco E1).

Kassio Faria de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-PE 029397-D

Alexandre Leite Cavalcanti
Alexandre Leite Cavalcanti
Eng. Civil
CREA-PE 029397-D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS, LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, S/Nº, BAIRRO: NORTE, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE.



FOTO 09: Calha para águas pluviais.



FOTO 10: Calha para águas pluviais.



FOTO 11: Cobogó da empena do bloco D.

Kassyo Ferro de Carvalho
Eng. Civil
CREA-PE 029397-D



FOTO 12: Cobogó da empena do bloco A.

Alessandro Leite Cavalcanti
Alessandro Leite Cavalcanti
Eng. Civil
CREA-PE 029397-D