

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO DISTRITO DE RUSSINHAS.



FOTO 01: Escavação para execução de embasamento.



FOTO 02: Lastro de concreto magro.



FOTO 03: Execução de passei lateral da quadra.



FOTO 04: Canaleta de drenagem lateral da quadra.



FOTO 05: Armação de aço 8mm para pilares.



FOTO 06: Concretagem de pilares.

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 57390 PE

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE SERGIO BEZERRA GOMES
Data: 12/06/2023 09:43:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FOTO 07: Alvenaria de vedação.



FOTO 08: Impermeabilização do muro de contorno.

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 57390 PE



Documento assinado digitalmente
JOSE SERGIO BEZERRA GOMES
Data: 12/06/2023 09:44:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>