

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO DISTRITO DE RUSSINHAS.



FOTO 01: Desmonte de pedra.



FOTO 02: Escavação do muro de contenção da quadra.



FOTO 03: Massa única no muro de contorno.



FOTO 04: Aplicação de selador no muro de contorno.



FOTO 05: Pintura com tinta acrílica no muro de contorno.



FOTO 06: Gradil do muro de contorno.

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 57390 PE

JOSE SERGIO
BEZERRA
GOMES:0082
4239466

Assinado de forma
digital por JOSE
SERGIO BEZERRA
GOMES:0082423946
6
Dados: 2023.07.17
15:09:28 -03'00'



FOTO 07: Portão de acesso a quadra.



FOTO 08: Impermeabilização do passeio da quadra.

Kassyo Ferro de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 57390 PE

JOSE SERGIO Assinado de forma
BEZERRA digital por JOSE
GOMES:0082 SERGIO BEZERRA
4239466 GOMES:00824239466
Dados: 2023.07.17
15:09:52 -03'00'