

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO DISTRITO DE RUSSINHAS.



FOTO 01: Cinta de amarração superior.



FOTO 02: Armação de pilares.



FOTO 03: Concretagem dos pilares.



FOTO 04: Alvenaria de vedação.



FOTO 05: Chapisco na alvenaria de vedação.



FOTO 06: Reboco no murro do fundo.

Kassyo Ferro de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 57390 PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO DISTRITO DE RUSSINHAS.



FOTO 07: Pintura do muro com tinta acrílica.



FOTO 08: Pintura das paredes da quadra.



FOTO 09: Gradil frontal.



FOTO 10: Entrada de energia da quadra.



FOTO 11: Passeio de acesso a quadra.



FOTO 12: Alvenaria de embassamento.

Kassio Ferró de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 57390 PE