

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, NO DISTRITO DE RUSSINHAS.



FOTO 01: Muro de arrimo.



FOTO 02: Muro de arrimo.



FOTO 03: Muro de arrimo.



FOTO 04: Concreto projetado no talude.



FOTO 05: Concreto projetado no talude.



FOTO 06: Concreto projetado no talude.

Kassio F. Brito de Sá
Engenheiro Civil
CREA 052.296-D/PE

José Sérgio B. Gomes
 José Sérgio B. Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 – D/PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04



OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE
 CONSTRUÇÃO DA QUADRA
 POLIESPORTIVA COBERTA COM
 VESTIÁRIO, NO DISTRITO DE RUSSINHAS.



FOTO 07: Execução de calçada externa da quadra.



FOTO 08: Canaleta de drenagem.



FOTO 09: Grelha de concreto.



FOTO 10: Corrimão.

Kassyo Fernando Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 067.396-D/PE

José Sérgio B. Gomes
 José Sérgio B. Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 – D/PE